TACHIMETRI
TACHOMETERS

Strumenti utilizzati per misurare la velocità di rotazione e/o di scorrimento. Questi strumenti usano diverse tipologie di sensore, sia ottici, sia a contatto. L'estrema robustezza e il basso consumo energetico ne fanno strumenti ideali per misure sul campo.

Tachometers are used to measure rotational and surface speed. These instruments can utilize various sensors, such as optical and contact types. Their extremely sturdy chassis makes them ideal for field measurements.

Modello / Model			SA2236	SA2234A	SA2235A
Tipo / Type	Ottico / Optical		√	√	--
	Contatto / Contact		√	--	√
Campo di misura Measuring range	Velocità di rotazione Rotation speed	Ottico / Optical	2,5 ~ 99.999 r/min	2,5 ~ 99.999 r/min	--
		Contatto Contact	0,5 ~ 19.999 r/min	--	0,5 ~ 19.999 r/min
	Velocità di superficie / Surface speed		0,05~1.999,9 m/min	--	0,05 ~ 1.999,9 m/min
	Lunghezza / Length		--	--	0,05 - 99.999 m
Risoluzione / Resolution			0,01 / 0,1 / 1	0,1 / 1	0,01 / 0,1 / 1
Accuratezza / Accuracy			± 0,05% n		
Distanza laser / Laser distance			50 ~ 500 mm	50 ~ 500 mm	--
Memoria / Memory			Max/Min values ; Last reading value		
Alimentazione / Power supply			AAA batteries	AA batteries	AA batteries
Indicatore batterie scariche / Low battery indicator			√		
Dimensioni / Dimensions			220 x 76 x 30 mm	155 x 70 x 35 mm	210 x 74 x 37 mm
Peso / Weight			200 g		

SA2234A

BATTERY
LCD
BACKLIGHT
CASE

SA2235A

SA2236

DOTAZIONE STANDARD	STANDARD SUPPLY
• Unità centrale	• *Main unit*
• Nastro riflettente (solo modelli ottico)	• *Reflective tape (only optical models)*
• Puntale conico (solo modelli contatto)	• *Conical tip (only contact models)*
• Puntale cilindrico (solo modelli contatto)	• *Cylindrical tip (only contact models)*
• Ruota (solo modelli contatto)	• *Wheel (only contact models)*
• Valigetta	• *Carrying case*
• Manuale d'uso	• *User manual*

ACCESSORI OPZIONALI	OPTIONAL ACCESSORIES
• Certificato di taratura	• *Calibration report*