


## DINAMOMETRO PORTATILE DIGITALE CON DISPLAY LCD PORTABLE DIGITAL CRANE SCALE WITH LCD DISPLAY

- Dinamometro portatile completo di due grilli.
  - Display LCD retroilluminato.
  - Alimentazione con 3 batterie AA.
  - Totalizzazione del peso.
  - Peso netto/lordo/tara/picco.
  - Spegnimento automatico.
  - Unità di misura: kg - t - N - kN - lb.
  - Portate da 3 e 5 ton in alluminio, da 10,20,30 ton in acciaio.
  - Calibrazione tramite telecomando opzionale.
  - Stampa dei dati tramite telecomando/ stampante opzionale
- Portable crane scale with two shackles.
  - LCD backlit display.
  - Power supply with three batteries AA.
  - Weight totalization.
  - Net weight and gross indicator, tare, peak.
  - Automatic shutdown.
  - Unit of measure: kg - t - N - kN - lb.
  - Range 3 and 5 tons in aluminium, 10,20,30 tons in steel.
  - Calibration via (optional) remote control.
  - Data printing via remote control/printer (optional)



Cod. prodotto Product code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	ØF (mm)	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)
WSDFG-3t*	260	123	39	103	55	51	30	365	555	37
WSDFG-5t*	285	123	55	120	65	58	34	405	635	53
WSDFG-10t*	320	120	55	183	95	92	-	535	840	53
WSDFG-20t	375	128	72	230	-	127	-	660	-	70
WSDFG-30t	420	138	84	265	-	146	-	740	-	82

Cod. prodotto Product code	Portata (Kg) Range	Divisione (g) Division	Peso (Kg) Weight
WSDFG-3t*	3000	1000	6,4
WSDFG-5t*	5000	2000	8,8
WSDFG-10t*	10000	5000	24
WSDFG-20t	20000	10000	45
WSDFG-30t	30000	10000	62

(\*) Valigetta in alluminio inclusa.  
Alluminium case included.

### DOTAZIONE STANDARD

- Unità centrale
- Manuale d'uso

### STANDARD SUPPLY

- Main unit
- User's manual

### ACCESSORI OPZIONALI

- Certificato di taratura
- Telecomando
- Telecomando con stampante
- Gancio potate: 3t,5t,10t

### OPTIONAL ACCESSORIES

- Calibration report
- Remote control
- Printer remote control
- Hook for capacity: 3t,5t,10t



WSDFG-\*/G



WSDFG-TELE



WSDFG-TELEPR